

GIRBAU



Partner



Amamos lo que Hacemos

Trabajo placa HS 4022 PM



Antes de intervención



Inicio



Daños externos apreciables algo carnavaleda

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023



Parece poco



Desmontaje placa por seguridad mejor grua

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023




Daño por corrosión



Por dejar la fuga

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023



También la suspensión pidió atención

Trabajo placa HS 4022 PM


06 de Noviembre 20023



Fondo cromato de zinc



Ojo si no se deja secar 24 hrs se burbujea el epoxi



Epóxico marca Nervión

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023




Importante machuelear la placa de intervención

Y 4 nuevos en la placa redonda para facilitar instalación

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023



4 con el que se usa para el eje de cierre de puerta



Asi se sùjeta la placa redonda y se facilita la colocaci3n

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 2023



Montando la más pesada



Su silicon para prevención de daño

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023



Tambien le llego su turno al variador

Cambio de pasta de transferencia de calor y capacitores

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023



Ya listo



Fresquesito



Ya en operación

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023



Quiso estrenar dosificador



Y su tapa

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023



Le llevo hora a la suspensión



Y estreno amortiguadores

Trabajo placa HS 4022 PM


06 de Noviembre 20023



Ya entrados en gastos



Servicio a motor



Fresquesito

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 20023




Placas de resistencias

Trabajo placa HS 4022 PM

06 de Noviembre 2023



Estreno mangueras



20 años y revivió



Ya en acción

Responsable: Juan Enrique Gutiérrez Valencia.



3336-94-04-33



523316-0150-51



juangutierrez@govalquimica.com

www.govalquimica.com